

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ**

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3»
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 11

2024 год

УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального
общеобразовательного учреждения
«Сланцевская средняя
общеобразовательная школа №3»



Д. В. Русских/

2024г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

муниципального общеобразовательного учреждения
«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3»
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 11

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3»
- 1.2. Адрес объекта: 188560, Российская федерация, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двухэтажное здание общей площадью 4085,7м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 11 551 м²
- 1.4. Год постройки здания: 1947г., 1968г., 1980г., последнего капитального ремонта: 2021г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не планируется
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3» (полное); МОУ «Сланцевская СОШ № 3» (краткое).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188560 Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 11.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
Муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
188565, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д.16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, отребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках "К";
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата "О";
- нарушениями зрения "С";
- нарушениями слуха "Г";
- нарушениями умственного развития "У": нет

2.6 Плановая мощность, вместимость: 450 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Остановочные комплексы в количестве 2 шт. расположены на расстоянии 100 и 180 м от школы. Путь следования от первого остановочного комплекса в школу проходит по пешеходной дорожке без барьеров, с пересечением одного автомобильного выезда из дворовой территории. Путь следования от второго остановочного комплекса проходит через проезжую часть по дорожной разметке «Пешеходный переход» с соответствующими дорожными знаками без регулировки световыми и звуковыми сигналами и далее по пути следования от первого остановочного комплекса.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.

Калитка ограждения территории школы оборудована домофоном. Вход на территорию осуществляется по пропускам или через пост охраны по связи через домофон. На территории школы у подхода к зданию имеется перепад высотной отметки дорожной одежды оформленный ступенями и пандусом с перилами.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 и 180 метров

3.2.2 время движения (пешком): 2 – 3 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые без звуковой сигнализации и таймеров пешеходные переходы

3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет необходимости

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	С нарушением опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	С нарушением зрения	«А»
5	С нарушением слуха	«А»
6	С нарушением умственного развития	«А»

*- указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

«Б» - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

«ВНД» - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г – инвалиды с нарушением слуха;

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Степень доступности общественного здания	Категория инвалидов				
	Г	К	О	С	У
Объект полностью доступен	х			х	
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация		х	х		х
Объект недоступен, требуется адаптация					

Физическая доступность для всех категорий инвалидов – доступна частично всем (ДЧ-В). Необходимо: установка указателей и обустройство ступеней (первая и последняя) лестничных площадок с использованием яркой контрастной (черно-желтой) окраской, установка при входе на территорию школы щита с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля.

Санитарно – гигиенические помещения необходимо оборудовать двухсторонней звуковой связью с постом охраны или вахты, для инвалидов с нарушениями зрения необходимо нанесение ярких контрастных знаков.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы)	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Необходима установка всех дверных групп без барьеров (порогов), установка указателей и обустройство ступеней (первая и последняя) лестничных площадок с использованием яркой контрастной (черно-желтой) окраской
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	5. Санитарно-гигиенические помещения	Необходимо оборудовать двухсторонней звуковой связью с постом охраны. Необходимо нанесение ярких контрастных знаков.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо установить при входе на территорию школы щит с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля
7	Пути движения к объекту (от остановки пассажирского транспорта)	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2 Период проведения работ: 2025 – 2028 год.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: После выполнения работ, учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается: Акт обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от « » июля 2024 года.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «10» июля 2024г.
2. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от «10» июля 2024г.

Паспорт согласован со Сланцевской районной организацией Ленинградской областной организацией общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

АНКЕТА
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ ЕГО
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3»
(ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

Тип ОУ: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Почтовый адрес: 188560 Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 11,
телефон (8-813-74) 2-25-03; E-mail: sch3slc@yandex.ru

Форма собственности объекта: муниципальная

Вид деятельности: образовательная

Размещение объекта: двухэтажное кирпичное здание, год постройки - 1947г., 1968г., 1980г.,

Объём предоставляемых услуг: 450 детей, 26 сотрудников.

1. Территория объекта

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	вход на территорию:	К	наличие	имеется	замечаний нет
	ширина прохода, калитки проёма в ограждении	К, О, С	не менее 90см	1. Калитка – ширина 120см со стороны ул. Кирова. 2. Ворота транспортные – ширина 4200см со стороны ул. Кирова.	замечаний нет замечаний нет
	знак доступности учреждения	К, О, С	наличие	отсутствует	требуется установка
	автостоянка посетителей		наличие	нет	не требуется
	расстояние до входа в здание	К, О	не более 50м	40 м	замечаний нет
	машино место для инвалидов	К, О	наличие	имеется	замечаний нет
	размер места со специальным знаком	К	380x800см	да	Замечаний нет
	открытая лестница: - рельефная тактильная полоса перед маршем	С	наличие наличие	нет нет	 требуется установка

	вверху и внизу - контрастная окраска первой и последней ступени	С			требуется нанесение
	пандус: -высота подъема -уклон	К К, О	0,8м не более 1/12	да да	замечаний нет
	поручни с 2-х сторон: -на высоте - на высоте	К О	70см 85-95см	да да	замечаний нет

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив».
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги).

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	высота площадки		норматив не установлен	60 см	замечаний нет
	габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220 x 220 см	430 x 340	замечаний нет
	поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см	К, О, С	наличие	да	замечаний нет
	нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	да	замечаний нет
	навес	К, О, С	наличие	да	замечаний нет
Пандус наружный					
	ширина марша	К	не менее 100 см	110	замечаний нет
	уклон	К	не более 1/12	1/12	замечаний нет
	разворотные площадки: - внизу - промежуточная с поворотом направления движения	К	не более 80 см	30 см	замечаний нет
	поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу, с не травмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	70 см 89 см 30 см	замечаний нет

	нескользкое покрытие	К, О	наличие	да	замечаний нет
	наружный подъёмник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	-	не требуется
Тамбур					
	габариты тамбура: глубина x ширина	К	Не менее 90 см	350 x 180	замечаний нет
	двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): - ширина проёма в свету - высота порога наружного, внутреннего	К К	(Р) Не менее 90 см Не более 2,5 см	90 см 1 см	замечаний нет

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив».
3. Остальные нормативы являются рекомендательными.
4. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
5. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры / холлы					
	ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	да	замечаний нет
	разворотные площадки	К	не менее 150 x 150	да	замечаний нет
	навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	да	замечаний нет
Лестница					
	рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	необходима установка
	контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет	необходима окраска
	поручни: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и в низу с не травмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	да да да	замечаний нет
Лифт пассажирский (не имеется)					
	кабина: - габариты (глубина x ширина) - ширина дверного проема	К К О	не менее 140x110см не менее 80 см	нет	не требуется

	- поручни		наличие		
	световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	нет	
	знак доступности	К, С	наличие	нет	
Пандус (не имеется)					
	ширина марша	К	не менее 100 см	нет	не требуется
	уклон	К	не более 1/12	нет	
	разворотные площадки вверх, вниз	К	не менее 150 x 150	нет	
	подъемник для инвалидов: вертикальный (П), наклонный (П), мобильный (М)	К, О	наличие	нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив».
3. Остальные нормативы являются рекомендательными.
4. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. Санитарно-бытовые помещения

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Санузел					
	знак доступности помещения	К, О	наличие	да	замечаний нет
	ширина дверного проема	К	не менее 90 см	90	замечаний нет
	тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	необходимо нанесение
	раковина: - зона у раковины для кресла коляски (минимальные глубина x ширина) - высота раковины - опорный поручень	К К, О	не менее 130 x 85 см 75-85 см наличие	Да 80 см нет	требуется установка опорного поручня у раковины?
	кабины: - количество кабин - ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) - опорные поручни - зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина и	К,О К К К,О К	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 100x165 наличие не менее 40x130 см	Да 90 см 140 x 180 Да 50 x 140	требуется установка крючков для костылей

	глубина) – крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см	О	наличие	нет	
	знак доступности кабины	К, О	наличие	да	замечаний нет
	тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	требуется установка

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. Средства информации и телекоммуникации на объекте

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	да	замечаний нет
	Надписи: - размещение на высоте - высота прописных букв - освещенность	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	да	замечаний нет
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц - на кабинах санитарно – бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	да 100 см да нет нет да	замечаний нет
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее 1 шт.	да	замечаний нет
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее 1 шт.	нет	не требуется
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	нет	не требуется
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	К, О, С, Г	наличие	нет	не требуется

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. Выводы

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности на объект инвалидов требуются следующие основные мероприятия:

- на территории объекта требуется установка рельефной тактильной полосы перед маршем вверх и вниз, требуется нанесение контрастной краски на первую и последнюю ступень лестницы на подходе к зданию школы;
- на входной группе проведение мероприятий не требуется;
- на пути движения на объекте необходимо выполнение контрастной окраски крайних ступеней лестницы, Установить рельефную (тактильную) полосу перед лестничными маршами, вверх и вниз;
- в санитарных помещениях требуется нанесение напольной тактильной направляющей полосы к кабине, осязаемой ногой или тростью, установка опорного поручня у раковины, прикрепит крючки для костылей в туалетной кабине;
- по средствам информации и коммуникация на объекте проведение мероприятий не требуется.

Председатель комиссии:

Директор школы

И.В. Русских

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХР

А.Е. Смирнов

Председатель профсоюзного комитета школы

Г.М. Ларионова

Рабочий по КОиРЗ

М.В. Башкиров



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ МОУ «СЛАНЦЕВСКАЯ СОШ №3»
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЛАНЦЫ, УЛ. КИРОВА, Д. 11**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3»
- 1.2. Адрес объекта: 188560, Российская федерация, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двухэтажное здание общей площадью 4085,7м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 11 551 м²
- 1.4. Год постройки здания: 1947г., 1968г., 1980г., последнего капитального ремонта: 2021г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не планируется
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3» (полное); МОУ «Сланцевская СОШ № 3» (краткое).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188560 Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 11.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188565, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д.16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, отребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках "К";
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата "О";
- нарушениями зрения "С";
- нарушениями слуха "Г";
- нарушениями умственного развития "У": нет

2.6 Плановая мощность, вместимость: 450 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Остановочные комплексы в количестве 2 шт. расположены на расстоянии 100 и 180 м от школы. Путь следования от первого остановочного комплекса в школу проходит по пешеходной дорожке без барьеров, с пересечением одного автомобильного выезда из дворовой территории. Путь следования от второго остановочного комплекса проходит через проезжую часть по дорожной разметке «Пешеходный переход» с соответствующими дорожными знаками без регулировки световыми и звуковыми сигналами и далее по пути следования от первого остановочного комплекса.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.

Калитка ограждения территории школы оборудована домофоном. Вход на территорию осуществляется по пропускам или через пост охраны по связи через домофон. На территории школы у подхода к зданию имеется перепад высот оформленный ступенями и пандусом с перилами.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 и 180 метров

3.2.2 время движения (пешком): 2 – 3 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые без звуковой сигнализации и таймеров пешеходные переходы

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): нет
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет необходимости

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	С нарушением опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	С нарушением зрения	«А»
5	С нарушением слуха	«А»
6	С нарушением умственного развития	«А»

*- указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

«Б» - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

«ВНД» - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
 ДЧ-В - доступно частично всем;
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
 ДУ - доступно условно,
 ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г – инвалиды с нарушением слуха;

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Степень доступности общественного здания	Категория инвалидов				
	Г	К	О	С	У
Объект полностью доступен	х			х	
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация		х	х		х
Объект недоступен, требуется адаптация					

Физическая доступность для всех категорий инвалидов – доступна частично всем (ДЧ-В). Необходимо: установка всех дверных групп без барьеров (порогов), установка указателей и обустройство ступеней (первая и последняя) лестничных площадок с использованием яркой контрастной (черно-желтой) окраской, установка при входе на территорию школы щита с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля.

Санитарно – гигиенические помещения необходимо оборудовать двухсторонней звуковой связью с постом охраны или вахты, для инвалидов с нарушениями зрения необходимо нанесение ярких контрастных знаков.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы)	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Необходима установка всех дверных групп без барьеров (порогов), установка указателей и обустройство ступеней (первая и

		последняя) лестничных площадок с использованием яркой контрастной (черно-желтой) окраской
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	5. Санитарно-гигиенические помещения	Необходимо оборудовать двухсторонней звуковой связью с постом охраны. Необходимо нанесение ярких контрастных знаков.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо установить при входе на территорию школы щит с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля
7	Пути движения к объекту (от остановки пассажирского транспорта)	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2 Период проведения работ: 2025 – 2028 год.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: После выполнения работ, учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная)).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается: Акт обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от «10» июля 2024 года.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты фотофиксации на объекте.

Председатель комиссии:

Директор школы

И.В. Русских

Члены комиссии:

Заместитель директора по

А.Е. Смирнов

Председатель профсоюзного комитета школы

Г.М. Ларионова

Рабочий по КОиРЗ

М.В. Башкиров



Результаты фотофиксации на объекте.

Фото 1. Калитка в ограждении на пути подхода к центральному входу в здание.



Фото 2. Подход к центральному крыльцу здания с участком с перепадом высот



Фото 3. Перепад высотных отметок дорожного покрытия на подходе к зданию школы (вид со стороны спуска)



Фото 4. Перепад высотных отметок дорожного покрытия на подходе к зданию школы (вид со стороны подъема)



Фото 5. Пандус для МГН



Фото 6. Дверные проемы в коридорах здания школы



Фото 7. Опорные поручни в санузле

